

MODE D'EMPLOI

VIDÉOENDOSCOPE

PCE-VE 100N, 300N



FRANÇAIS



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com

SÉCURITÉ ET PROTECTION

- » La sonde caméra est un appareil électronique de haute précision. Veuillez ne pas toucher la sonde caméra et ne pas tirer sur le câble, car cela pourrait entraîner une panne de l'appareil.
- » La sonde caméra dispose d'un indice d'étanchéité IP67, mais son boîtier n'est pas étanche. Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez la sonde afin d'éviter toute rayure !
- » La sonde caméra est composée de matériaux qui ne résistent pas aux températures élevées. Si vous inspectez un moteur à combustion ou d'autres appareils dont la température interne est élevée, veuillez vous assurer que la température interne a baissé, sinon l'appareil pourrait être endommagé !
- » Les parties métalliques exposées de ce produit sont constituées de matériaux conducteurs. Veuillez éviter tout contact avec des circuits électriques sous tension.
- » Si un appareil est endommagé, veuillez ne pas le démonter vous-même. Pour une réparation professionnelle, veuillez contacter le vendeur ou le fournisseur.
- » Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION ET DE STOCKAGE

- » L'appareil doit être utilisé à une température ambiante comprise entre 22 et 118 °C (-10 °C).
- » L'appareil doit être stocké dans un environnement sec, propre, exempt d'huile, d'eau et de liquides chimiques.

ENVIRONNEMENT LIQUIDE. AVERTISSEMENT

- » Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement les instructions et respectez-les afin d'éviter toute blessure.
- » Il est strictement interdit de démonter ce produit et nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un démontage non autorisé de ce produit.
- » La partie principale de ce produit n'est pas étanche. Évitez tout contact avec des liquides.
- » Ne pliez pas excessivement la sonde de la caméra. La résistance à la flexion du tube flexible est d'un cycle.
- » Ne tordez pas et ne tirez pas sur la sonde de la caméra à l'avant du tube flexible.
- » Avant de retirer le tube flexible, assurez-vous que le volant est revenu en position centrale et ne tournez pas le volant de force.

PRÉSENTATION DU PRODUIT



1. Bouton marche/arrêt/voyant LED

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant environ 3 secondes pour allumer l'appareil. La caméra passe automatiquement en mode caméra lorsqu'elle est allumée. Cliquez sur le bouton pour régler la luminosité. La luminosité est divisée en 3 niveaux, le quatrième niveau correspondant à l'extinction du voyant LED.

2. Bouton Menu/Réglage

Appuyez brièvement pour afficher le menu.

Appuyez sur le bouton pendant environ 3 secondes pour afficher l'album.

3. Bouton Haut/Zoom

Cliquez sur l'image dans l'interface de prévisualisation pour l'agrandir et cliquez dans l'interface du menu pour déplacer le curseur vers le haut.

4. Bouton bas/rotation

Cliquez pour faire pivoter l'image en direct de 180° dans l'interface de prévisualisation et cliquez dans l'interface du menu pour déplacer le curseur vers le bas.

5. Bouton Confirmer

Appuyez sur l'écran d'accueil pour prendre une photo. Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour passer du mode enregistrement vidéo au mode photo. Appuyez sur le bouton pour démarrer l'enregistrement vidéo et appuyez à nouveau dessus pour arrêter l'enregistrement. Appuyez sur le bouton dans l'écran du menu pour confirmer votre sélection.

6. Indicateur de charge

La LED rouge clignote pendant le chargement et s'allume en bleu lorsque la batterie est complètement chargée.

7. Emplacement pour carte TF

Prend en charge les cartes TF d'une capacité de stockage maximale de 32 Go. Veuillez formater la carte TF avant la première utilisation.

8. Port de chargement de type C

Pour le chargement (câble de type C connecté à l'adaptateur)

Pour le transfert de données (câble de type C connecté à un PC).

9. Volant

Faites glisser le volant vers le haut et vers le bas pour modifier l'angle de la caméra en conséquence.

10. Bouton de déverrouillage

Appuyez sur ce bouton pour déverrouiller le volant afin qu'il puisse régler librement l'angle de braquage de la sonde.

11. Bouton de verrouillage

Appuyez sur ce bouton pour fixer l'angle de rotation de la sonde.

SPÉCIFICATIONS

spécifications		Modèle	
		PCE-VE 100N	PCE-VE 300N
Écran	Résolution d'écran	480*272	
	Langue du menu	Anglais, allemand	
	Fonctions (photos/vidéo/lecture/rotation d'image)	√	√
	Carte TF	√	√
	Température en temps réel	√	√
Caméra et sonde	Résolution de la caméra	JPG:660*480/1280*720/1920*1080	
	Rayon de rotation	Environ 28 mm	Environ 30 mm
	Angle de rotation	Bidirectionnel 210°	
	Temps de flexion	≥2000 temps	
	Longueur du tube serpent	1 m/2 m/3 m/4 m/5 m Personnalisable	
	Diamètre de l'objectif de la caméra	PCE-VE 100N	PCE-VE 300N
	Champ de vision	90°±3°	
	Profondeur de champ	15 - 100 mm	15 - 100 mm
	Éclairage LED réglable	Perles LED à haut rendement lumineux	
	Étanche	IP67	
	Arrêt automatique pour protéger contre les températures élevées supérieures à 90 °C	√	√
Emballage	Dimensions du sac de transport	300*200*60 mm	
	Dimensions du carton	315*215*75 mm	

Environnement d'exploitation	Charge de la batterie	DC5V 2A, 3.7V,8.2Wh	
	Autonomie	Environ 3 heures	
	Température	-10 °C-50 °C, en bas 90 %	
Certification	CE, FCC, ROHS, brevet	√	√

RECYCLAGE

Du fait de leurs contenus toxiques, les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Elles doivent être amenées à des lieux aptes pour leur recyclage. Pour pouvoir respecter l'ADEME (retour et élimination des résidus d'appareils électriques et électroniques) nous retirons tous nos appareils. Ils seront recyclés par nous-même ou seront éliminés selon la loi par une société de recyclage.

Vous pouvez l'envoyer à PCE Instruments France EURL

RII AEE - N° 001932

Numéro REI-RPA : 855 - RD. 106/2008

COORDONNÉES DE PCE INSTRUMENTS

Germany

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd
Trafford House
Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 0RS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 464902 0
Fax: +44 (0) 161 464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

The Netherlands

PCE Brookhuis B.V.
Twentepoort West 17
7609 RD Almelo
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

France

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France
Tel.: +33 (0) 972 35 37 17
Fax: +33 (0) 972 35 37 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Italy

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

United States of America

PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Spain

PCE Ibérica S.L.
Calle Mula, 8
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel.: +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Turkey

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce- cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

Denmark

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
Tel.: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk



Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis